Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

Nummer 6 der Förderrichtlinie "Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen"

Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk ➔	Düsseldorf
(in) Kommune ➔	Wülfrath
Antragsteller ➔	Hochbauamt Stadt Wülfrath

Werte ➔	**120.000**	**120.000**	**3.060**	**0**			**116.940**

	Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug					Angaben zur Finanzierung							Sonstige Angaben					
lfd. Projekt-Nummer	**Fördertatbestand nach Ziffer**	**Kurzbezeichnung der Maßnahme**	**Anschrift des geschädigten Objektes**	**Kurzerläuterung des entstandenen Schadens**	**Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt**	**voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)**	**davon als Schadens-beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)**	**davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR gerundet)**	**Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)**	**Fördersatz (in Prozent)**	**Eigenanteil (in Euro)**	**beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)**	**Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)**	**Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)**	**sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift**	**Denkmal (ja/nein)**	**Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)**	**Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)**
Nr.	FRL-Gegenstand	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausgabe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt.-Abzug	Fördersatz	Eigenanteil	Antr-Billigkeitsleistung	Maßnahmestand	Ersatzneubau	Ersatz-Anschr	Denkmal	Gut-erforderlich	Gut-Anlage
1	6.1.1	Hochwasserschaden Sanierung Untergeschoss Feuerwache Flandersbach	Feuerwache Flandersbach 7 42489 Wülfrath	Bei der Hochwasserflut im Juli 2021 ist über den massiven Anstieg des nahegelegenen Angerbachs Wasser in das Untergeschoss der Feuerwache eingedrungen. Das Wasser ist vermutlich über die Bodenplatte in die Dämmung des schwimmenden Estrich eingedrungen und ist soweit angestiegen, dass das Wasser ca. 2 cm hoch auf dem Oberboden stand. Durch die Durchfeuchtung entstand aufsteigender Schimmel.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	120.000	120.000	3.060	0	100	3.060	116.940	nein	nein		nein	ja	nein
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						
											0	0						